



Anleitung zur Beschichtung der Concreto Betonprodukte:

Bitte beachten Sie neben diesen Hinweisen auch die Angaben auf der Verpackung des Beschichtungsherstellers.

Die Betonteile dürfen bis zur Beschichtung und der vollständige Austrocknung nicht abgedeckt werden. Dabei kann es zu Ausblühungen und Fleckenbildung kommen. Bis zur Beschichtung dürfen auf den Betonplatten keine Gegenstände abgestellt werden.

Die Beschichtung darf nur bei einer Temperatur zwischen 10° und 35° C durchgeführt werden.

Vorgangsweise Beschichtung:

1. Säubern Sie die Oberfläche mit einem trockenen, staubfreien Tuch. Die Oberfläche muss staubfrei, fettfrei und frei von losen Teilen sein.
2. Vor Gebrauch die Beschichtung kräftig schütteln oder umrühren.
3. Die Beschichtung mittels Schaumstoffwalze nicht zu satt auftragen und gleichmäßig verteilen. Achten Sie darauf, dass es zu keiner Pfützenbildung kommt. Wird die Beschichtung zu dick aufgetragen, kann diese nicht vollständig aushärten, womit sie sich wieder löst.
4. Nach der ersten Beschichtung 12 Stunden warten und die Platte ein zweites mit einer dünnen Schicht überziehen.
5. Nach Austrocknung der Beschichtung mit einem sauberen, weichem, staubfreien Tuch oder fusselreier Küchenrolle nachpolieren. Anschließend die Platte mind. 48 Stunden austrocknen lassen.

Bitte beachten Sie die angegebenen Trocknungszeiten auf der Verpackung.